

Отчет о выполнении предписания №299/111 от 25.10.2016

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ П/П	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации)	Выполнено (договор №5958 от 06.12.2016)
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем оповещения людей о пожаре	Выполнено (договор №5958 от 06.12.2016)
3	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправность источников внутреннего противопожарного водопровода	Выполнено (договор №5970 от 19.12.2016)
4	На объекте защиты двери эвакуационного выхода расположенные в общем коридоре первого этажа правое крыло менее 0,8 м (фактическое 0,62 м)	Выполнено
5	На объекте защиты допущено заужение эвакуационных путей (маршей лестниц) металлическими решетками	Выполнено
6	В лестничных клетках в правом крыле допускается размещение оборудования (батареи отопления), высушенных из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц	Будет выполнено в межотопительный сезон 2017 г.